



obsah balení



3DSIMO BASIC 2



servisní klíček

USB nabíjecí kabel






PCL materiál


# 3DSIMO - BASIC 2 MANUÁL

Nabíjte zařízení před prvním použitím


ovládání a prvky



obsah balení




3DSIMO BASIC 2



servisní klíček

USB nabíjecí kabel






PCL materiál


# 3DSIMO - BASIC 2 MANUÁL

Nabíjte zařízení před prvním použitím

ovládání a prvky




### odemčení servisního krytu



DOSPĚLÝ  
DOZOR

- Pro čištění 3DSIMO BASIC 2 postupujte následovně
1. otevřete servisní kryt pomocí servisního klíčku
  2. opatrně vyklepejte částecy materiálu a jiné nečistoty
  3. zasuněte servisní kryt zpátky do těla zařízení


### odemčení servisního krytu



DOSPĚLÝ  
DOZOR


- Pro čištění 3DSIMO BASIC 2 postupujte následovně
1. otevřete servisní kryt pomocí servisního klíčku
  2. opatrně vyklepejte částecy materiálu a jiné nečistoty
  3. zasuněte servisní kryt zpátky do těla zařízení

### vložení materiálu




Zapněte přístroj. Přístroj je plně nabitý v okamžiku, kdy svítí všechny diody LED indikátoru.

Vložte materiál do otvoru na zadní straně, dokud neucítíte, že materiál nejde vložit dále.




Držte tlačítko pro posuv materiálu a sledujte, zda prochází tryskou. Po chvilce uvidíte materiál. V tento moment stiskněte tlačítko pro zavedení materiálu.

### vložení materiálu




Zapněte přístroj. Přístroj je plně nabitý v okamžiku, kdy svítí všechny diody LED indikátoru.

Vložte materiál do otvoru na zadní straně, dokud neucítíte, že materiál nejde vložit dále.



Držte tlačítko pro posuv materiálu a sledujte, zda prochází tryskou. Po chvilce uvidíte materiál. V tento moment stiskněte tlačítko pro zavedení materiálu.

### vyjmutí materiálu



Stiskněte tlačítko pro vyjmutí materiálu a počkejte, dokud LED indikátor nezhasne. Celý proces opakujte 3x.

Vyjmutí materiálu funguje pouze s předehřátým zařízením.


### nabíjení

Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu. Zkontrolujte, zda LED indikátor ukazuje nabíjecí cyklus.

Jakmile je nabíjení dokončeno, rozsvítí se všechny LED diody indikátoru.

**Pokud se po zapojení nabíjecího kabelu nespustí nabíjecí sekvence, je zapotřebí kabel vypojit a zařízení několikrát vypnout a zapnout.**

### vyjmutí materiálu



Stiskněte tlačítko pro vyjmutí materiálu a počkejte, dokud LED indikátor nezhasne. Celý proces opakujte 3x.

Vyjmutí materiálu funguje pouze s předehřátým zařízením.

### nabíjení

Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu. Zkontrolujte, zda LED indikátor ukazuje nabíjecí cyklus.

Jakmile je nabíjení dokončeno, rozsvítí se všechny LED diody indikátoru.

**Pokud se po zapojení nabíjecího kabelu nespustí nabíjecí sekvence, je zapotřebí kabel vypojit a zařízení několikrát vypnout a zapnout.**